



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa,
tel. 620 10 21, fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Urząd m.st. Warszawy
URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW
WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY DZIELNICY MOKOTÓW

2014 -02- 24

WPLYNĘŁO DNIA

L. dz. 8078/14

Warszawa, dn. 12.02.2014 r.

Pan Patryk Górski
Radny Dzielnicy Mokotów
Wydział Obsługi Rady
Dzielnicy Mokotów
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27
ZDM-ZUWM-PKS-704-71 -2-14

Dot.: **napraw urządzeń dźwigowych na kładkach dla pieszych przy ul. Marynarskiej i Rzymowskiego**

Odpowiadając na Pana interpelacje Nr 28/2014 oraz 29/2014 z dnia 29.01.2014r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na terenie Dzielnicy Mokotów znajduje się 13 kładek dla pieszych wyposażonych w platformy do przewozu osób niepełnosprawnych. Po wystąpieniu awarii urządzenia powinny być uruchomione w ciągu 48 h, jednakże w przypadku awarii przyłącza energetycznego czas naprawy zależy od czasu przywrócenia zasilania przez RWE STOEN. Prowadzone są zestawienia funkcjonowania dźwigów, na podstawie których dokonuje się rozliczeń z firmą konserwującą dźwigi.

Platformy do przewozu osób niepełnosprawnych zainstalowane na kładkach dla pieszych przy ul. Marynarskiej, Rzymowskiego i Cybernetyki były incydentalnie wyłączane z eksploatacji na czas przeprowadzenia niezbędnych napraw.

Zgodnie z instrukcją obsługi dźwigi zaprojektowane są do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie + 5°C do + 40°C (przy ujemnych temperaturach urządzenia podgrzewane są przy pomocy grzałek elektrycznych). Wymienione powyżej rozwiązania techniczne zapewniają odpowiedni stopień ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Jednakże w przypadku wystąpienia intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu lub śniegu żadne środki techniczne nie uchronią przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza dźwigów i występowaniem w wyniku tego awarii.

Konserwatorzy wyjaśnili, iż niesprawności dźwigów przy ul. Cybernetyki zgłaszane przez użytkowników w większości przypadków wynikają z nieumiejętnej eksploatacji w/w urządzeń. Użytkownicy wchodzi w światło fotokomórek, którego przecięcie powoduje zatrzymanie dźwigu, najczęściej naciskają przycisk awaryjny „stop” powodując unieruchomienie kabiny pomiędzy piętrami ponadto zbyt wcześnie próbują otworzyć drzwi szybu windowego, zanim kabina nie dojedzie na odpowiedni poziom, co nierzadko powoduje wyłamanie mechanizmu rygla, pogięcie drzwi i ościeżnicy oraz inne poważne uszkodzenia.

W miesiącu styczniu i lutym b.r. przyczyną awarii dźwigów zlokalizowanych na skrzyżowaniu ulic Rzymowskiego z ul. Marynarską i Cybernetyki były w większości przypadków dewastacje. Zostały wyrwane drzwi, uszkodzone panele sterujące, kasety dyspozycji i rygle. Do awarii przyczyniły się również bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Bardzo niskie temperatury spowodowały wypiętrzenie kostki brukowej przed szymbem dźwigu, powodując problemy z domykaniem drzwi, padający zamarzający deszcz powodował przycinanie się rygli oraz uszkodzenie i unieruchomienie przycisków wezwań. W wielu przypadkach nieumiejętne korzystanie z urządzeń powodowały konieczność interwencji pogotowia dźwigowego. Aktualnie wszystkie dźwigi pozostają sprawne, zgłaszane incydentalnie awarie spowodowane nieprawidłową obsługą użytkowników usuwane były na bieżąco.

Za stan dźwigów odpowiedzialna jest firma BOGMAR S, wykonująca codzienne kontrole sprawności oraz konserwację wind (za niedziałające platformy potrącanie jest wynagrodzenie wykonawcy). Ewentualne przypadki niesprawności lub dewastacji można zgłaszać na tel. 509 654 628.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
ZDM-DKW
2. a/a
3. P.K. 811 09 60

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Kazubek